

兰州大学草地农业科技学院实验室安全

工作简报

2022 年第 2 期（总第 8 期）

草地农业科技学院实验室安全工作小组 2022 年 2 月 24 日

2022 年 2 月 22 日，为切实做好实验室安全工作，实验室安全工作小组成员古丽君、黄文丽、张祖欣、马宝宏对碧野楼、逸夫生物楼四楼、岫云楼三楼、校医院四楼的各实验室安全进行了检查，大部分实验室的安全管理及环境卫生状况较之前有了很大改善，但个别实验室仍存在安全隐患，要求限期整改。

一、上次检查整改后，以下情况得到很好改善


1. 气体钢瓶全部固定，且均有状态标识牌；
2. 未发现做实验不穿实验服现象；
3. 未发现在实验室饮食现象；
4. 各实验室卫生状况良好。

二、主要存在隐患和问题

1. 废液桶未贴标签；
2. 仪器不使用时未及时断电；
3. 实验室安全检查记录本未及时登记；
4. 配电箱被设备遮挡；
5. 烘箱间距过小；

6. 试剂管理不规范;
7. 配置溶液试剂瓶缺少标识;
8. 插线板未固定且在地面放置;
9. 灭菌器无使用记录本。

三、 现场照片





碧野楼 509



碧野楼 505



碧野楼 401



碧野楼 401




碧野楼 301



碧野楼 301



碧野楼 301



碧野楼 301



四、实验室问题清单

| 实验室房号 | 责任人 | 问题 | 建议整改措施 | 限期整改完成时间 | 复查结果 |
|---------|------------|-----------------|------------------|----------|------|
| 碧野楼 301 | 方龙发 刘文献 | 插线板未固定 | 建议固定插线板 | 2月27日 | 已整改 |
| 碧野楼 301 | 方龙发 刘文献 | 试剂瓶标识不清 | 建议规范配置溶液标签 | 2月27日 | 已整改 |
| 碧野楼 401 | 侯扶江 常生华 | 废液桶未标识 | 建议规范废液桶标识 | 2月27日 | 已整改 |
| 碧野楼 401 | 侯扶江 常生华 | 试剂瓶标识不清 | 建议规范配置溶液标签 | 2月27日 | 已整改 |
| 碧野楼 4楼 | 侯扶江 常生华 | 实验室安全检查记录本未及时登记 | 建议及时登记 | 2月27日 | 已整改 |
| 碧野楼 501 | 张丽静 吴淑娟 | 废液桶未标识 | 建议规范废液桶标识 | 2月27日 | 已整改 |
| 碧野楼 505 | 文海燕 吴淑娟 | 烘箱间距过小 | 建议调整烘箱位置, 合理布局 | 2月27日 | 尚未完成 |
| 碧野楼 509 | 王 静 吴淑娟 | 个别试剂瓶未放置于试剂柜 | 建议置于试剂柜 | 2月27日 | 已整改 |
| 碧野楼 801 | 张吉宇 谢文刚 | 废液桶未标识 | 建议规范废液桶标识 | 2月27日 | 已整改 |
| 碧野楼 803 | 张吉宇 谢文刚 | 不使用仪器未及时拔出插头 | 建议及时断电或拔出不使用仪器插头 | 2月27日 | 已整改 |
| 碧野楼 807 | 韩云华 | 冰箱遮挡配电箱 | 建议调整布局 | 2月27日 | 已整改 |
| 校医院 | 李春杰 古丽君 | 灭菌锅缺记录本 | 建议补充记录本 | 2月27日 | 已整改 |
| 岫云楼 312 | 李春杰 古丽君 | 废液桶未标识 | 建议规范废液桶标识 | 2月27日 | 已整改 |